
HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

# FICHA TÉCNICA


## VÁLVULA DE PIE EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA HAVP DE 1 1/2" A 2 1/2" - SERIE 110

** REFERENCIA 2" y 2-1/2"
CON PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE




| | IDENTIFICACIÓN | HELBERT, TAMAÑO VÁLVULA, PRESIÓN DE TRABAJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESIÓN DE PRUEBA | 250 psi. | | 250 psi. | | 250 psi. | |
| | PRESIÓN DE TRABAJO | 150 psi. | | 150 psi. | | 150 psi. | |
| | PESO TOTAL | 470 gr. | | 1000 gr. | | 1090 gr. | |
| H1 | DESPLAZAMIENTO DE SELLO | 9 mm. | | 11 mm. | | 12 mm. | |
| H | ALTURA TOTAL | 107 mm. | | 150 mm. | | 160 mm. | |
| D1 | ROSCA DE CONEXIÓN | | | | | 2-1/2" NPT (Rosca Externa) | |
| D | ROSCA DE CONEXIÓN | 1-1/2" NPT (Rosca Interna) | | 2" NPT (Rosca Interna) | | | |
| 9 | CAZUELA | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 8 | TORNILLO CANASTILLA | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 7 | CANASTILLA PLÁSTICA | POLIETILENO | 1 | POLIETILENO | 1 | POLIETILENO | 1 |
| 6 | TUERCA DE SEGURIDAD | ACERO INOX | 1 | ACERO INOX | 1 | ACERO INOX | 1 |
| 5 | RESORTE | ACERO INOX | 1 | ACERO INOX | 1 | ACERO INOX | 1 |
| 4 | VÁSTAGO | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 3 | PLATO | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 2 | SELLO | CAUCHO | 1 | CAUCHO | 1 | CAUCHO | 1 |
| 1 | CUERPO | BRONCE | 1 | BRONCE | 1 | BRONCE | 1 |
| No. | DESCRIPCIÓN / REFERENCIA. | MATERIAL | CAN. | MATERIAL | CAN. | MATERIAL | CAN. |
| | | HAVP 038 - 1-1/2" | | HAVP 050 - 2" | | HAVP 063 - 2-1/2" | |

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS




** REFERENCIA 1-1/2"

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO